




Sensor de Rotação



GUIA DE ABREVIÇÕES

+ (1)	TERMINAL POSITIVO DA BOBINA DO SENSOR	S (3)	MALHA DE ATERRAMENTO DO CABO DO SENSOR (GROUND)
- (2)	TERMINAL NEGATIVO DA BOBINA DO SENSOR		

GS8315




comprimento do cabo: 99cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 030; **GM:** 90 213 515, 90 451 441; **VDO:** 324 003 007R

APLICAÇÃO:

GM: Astra, Sedan 2.0 (MPFI) 09/94>12/96, Astra 2.0i 09/91>02/98, Astra, Sedan 2.0 (MPFI) 09/03>, Astra, Sedan 2.0 (MPFI - Flexpower) 04/04>, Blazer, S10 2.2 (MPFI) 08/97>04/00, Blazer, S10 2.4 (MPFI) 05/00>01/07, Calibra 2.0i/2.0i turbo 06/90>03/97, Calibra 2.0 16V 10/93>03/96, Omega, Suprema GLS 2.0 (MPFI) 09/92>12/95, Omega 1.8/1.8i/2.0i 09/86>03/94, Vectra 1.8i 03/90>08/95, Vectra CD 2.0 8V, Vectra GLS 2.0 (MPFI) 10/93>03/96, Vectra GSI 2.0 16V 10/93>03/96, Zafira 2.0 (MPFI - Flexpower) 03/04>



GS8269




* Saída para o lado direito

SUBSTITUI:

Renault: 7700101970, 7700103069A; **Bosch:** 0 986 280 410

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio II 1.6i / 1.6i 16V 1999 / 2007 , Twingo 1.0 16V, Kangoo 1.6i 2001 > , Mégane 1.6i / 2.0 1996 / 2002, Mégane II 1.6i 16V, Scénic I / II 1.6 16V 1999 >



GS8383




comprimento do cabo: 33cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 043, 0 261 210 065, 0 261 210 083, 0 261 210 154; **Hyundai:** 3918022001; **KIA:** 0K04G-18-891, 0K934-18-891

APLICAÇÃO:

GM: Omega, Suprema CD 4.1(MPFI) 10/94>12/98, Pick-up C20 (MPFI) 02/92>12/96, Silverado 4.1(MPFI) 01/96>09/97; **HYUNDAI:** Scoupe 1.5/1.5i/GTI 1.5i Turbo 02/90>04/95; **KIA:** Sportage 2.0i 16V 4WD FE (16V) 04/94>, Sportage 2.0i 4WD FE 04/94>08/99, Sportage 2.2i 04/94>12/97



GS8302



comprimento do cabo: 73,5cm


* Sem ar condicionado

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 102, 0 261 210 115; **Fiat:** 7756925, 7799033; **New Holland:** 8203048

APLICAÇÃO:

FIAT: Tipo 2P/4P 1.6 8V (SPI - gasolina), Tempra 1.6ie 1993 / 1996



GS8303




comprimento do cabo: 64cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 103, 0 261 210 118; **Fiat:** 7756924, 7799032

APLICAÇÃO:

FIAT: Elba CSL 1.6 (MPI) Todos, Fiorino, Pick-up 1.6 (MPI) 95>96, Tempra 1.6ie 04/93>12/96, Tipo 1.6 ie (gasolina) c/ AC 93>95, Tipo 1.6 8V (MPI - gasolina) c/ AC 96>97, Uno 1.6 8V (MPI - gasolina) 95>96



GS8319




comprimento do cabo: 48cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 119; **Fiat:** 7790917

APLICAÇÃO:

FIAT: Marea, Marea Weekend 2.0i 20V (Turbo) 05/98>



GS8324




comprimento do cabo: 61,5cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 124; **Fiat:** 77872650, 46774532, 55187333

APLICAÇÃO:

FIAT: Fiorino Furgão Fire 2P 1.3 8V (MPI - gasolina) 03/00>, Palio EX Fire 2P/4P 1.0 8V (MPI - gasolina) 01>03, Palio EX Fire 2P/4P 1.3 8V (MPI - gasolina) 03, Palio EX Fire Flex 2P 1.0 8V (MPI - álcool/gasolina) 06>, Palio ELX Fire Flex 4P 1.0 8V (MPI - álcool/gasolina) 06>, Palio ELX Fire Flex 4P 1.3 8V (MPI - álcool/gasolina) 04>05, Palio Fire 2P/4P 1.0 8V (MPI - gasolina) 03/00>04, Palio Fire Flex 2P/4P 1.0 8V (MPI - álcool/gasolina) 06>, Palio Penta Fire 4P 1.0 8V (MPI - gasolina) 03, Palio Weekend EX Fire 4P 1.3 8V (MPI - gasolina) 03>04, Palio Weekend ELX Fire Flex 4P 1.3 8V (MPI - álcool/gasolina) 05, Palio Young Fire 2P/4P 1.0 8V (MPI - gasolina) 02, Siena ELX Fire Flex 4P 1.0 8V (MPI - álcool/gasolina) 02>03 / 4P 1.3 8V (MPI - álcool/gasolina) 06>, Siena EX Fire 4P 1.3 8V (MPI - gasolina) 03>04, Siena Fire 4P 1.0 8V (MPI - gasolina) 05, Siena Fire Flex 4P 1.0 8V (MPI - álcool/gasolina) 06>, Strada Fire 2P 1.3 8V (MPI - gasolina) 03>05, Strada Fire estendida 2P 1.3 8V (MPI - gasolina) 03>05, Uno Furgoneta Fire 2P 1.3 8V (MPI - gasolina) 03>, Uno Mille Fire 2P/4P 1.0 8V (MPI - gasolina) 02>06, Uno Mille Fire Flex 2P/4P 1.0 8V (MPI - álcool/gasolina) 06>



GS8328




comprimento do cabo: 100cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 128; **GM:** 92062490, 93232413

APLICAÇÃO:

GM: Astra, Sedan 1.8 (MPFI) 98 >, Astra, Sedan 2.0 (MPFI) 98>, Astra Sedan 2.0 (MPFI - Multipower) 04 >, Blazer, S10 2.4 (MPFI - Flexpower) 07 >, Vectra 2.0 (Flexpower) 05 > Vectra B 2.0 (MPFI) 96 / 98 e 03 / 05, 2.2 (MPFI) 98 > 02, Vectra C 2.0 Flex 05 >, Vectra Hatch 2.0 (Flexpower) 07 >, Zafira 2.0 (MPFI) 01 > 04



GS8337




comprimento do cabo: 21cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 137; **Renault:** 770085931 / 7702218699

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.6i 96 > 97, R19 Sedan 1.6i 93 > 00



GS8348



comprimento do cabo: 58cm


SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 147, 0 261 210 148 ; **VW:** 06A906433C

APLICAÇÃO:

AUDI: A3 1.6, 1.8, 1.8 20V Turbo 96 / 06, A4, A6, A8, TT 1.8T;

VW: Bora 1.6, 1.8, 2.0 98 / 06, Golf IV 1.6 97 / 04, 1.8 T 97 / 08, Jetta 98 / 05, New Beetle 2.0 98 / 05, Passat 00 / 05, Polo Classic 99 / 01



INJEÇÃO

SENSOR DE ROTAÇÃO

GS8360




comprimento do cabo: 62cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 160 ; **Fiat:** 46470477, 46469866, 46472687, 60814589

APLICAÇÃO:

ALFA ROMEO: Alfa 146 1.8/2.0 TS 16V 98 > 00, Alfa 147 1.6/2.0 TS 16V 00 >, Alfa 156 SW 2.0 TS 16V 97 > 05, Spider 98 /06 , Alfa 166 98 > ;
FIAT: Coupé 98 / 00, Marea, Marea Weekend 2.0 , 2.4i 20V Turbo 00 >, Stilo 2.4 (MPI) 20V 01 >



GS8361




comprimento do cabo: 66cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 161; **Fiat:** 46474583, 46754538, 46754539

APLICAÇÃO:

FIAT: Doblo 1.3 (MPI) 16V 01 > 06, Palio 1.0 16V, 1.3 16V (Fire) 00 > 03, Palio Weekend 1.0 16V, 1.3 (Fire) 00 > 03, Siena 1.0 16V, 1.3 16V (Fire) 00 > 03, Strada 1.3 16V (Fire) 00 >



GS8384




* Saída para o lado esquerdo

SUBSTITUI:

Renault: 7700101969, 7700875184B ; **Bosch:** 0 986 280 411

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0 8V 99 > , Clio II 1.0 8V, 16V 99 > 02, Kangoo 1.0 8V/16V 98 > , Kangoo 1.6 8V 00 > , Scenic 1.6i 96 > 03 , Twingo 1.0 16V 01 > 07



GS8206




comprimento do cabo: 46cm

SUBSTITUI:

Magneti Marelli: 4820083010; **Fiat:** 4460206

APLICAÇÃO:

FIAT: Elba CSL 4P 1.6 8V (SPI - gasolina) 94>96 / Weekend 2P/4P 1.5 8V (SPI - álcool/gasolina) 92>96, Fiorino / Furgão/ Pick-up 2P 1.0 8V (SPI - gasolina) 96 / Furgão/ Pick-up 2P 1.3 8V (SPI - gasolina) 94>95 / Furgão 2P 1.5 8V (SPI - álcool/gasolina) 94>96 / Pick-up 2P 1.5 8V (SPI - álcool/gasolina) 94>95 / Pick-up LX 2P 1.6 8V (SPI - gasolina) 94>96 / Pick-up Trekking 2P 1.5 8V (SPI - gasolina) 96 / 2P 1.5 8V (MPI - gasolina) 97>98 / MTV 2P 1.5 8V (MPI - gasolina) 97 / Pick-up Working 2P 1.5 8V (SPI - gasolina) 96, Prêmio CS 4P 1.5 8V (SPI - álcool/gasolina) 93>94 / CSL 4P 1.6 8V (SPI - gasolina) 94>96 / S 2P 1.5 8V (SPI - gasolina) 92>93 / SL 4P 1.5 8V (SPI - gasolina) 92, Uno CS 2P/4P 1.5 8V (SPI - álcool/gasolina) 93>94 / Furgoneta 2P 1.5 8V (SPI - álcool/gasolina) 94>96 / Mille City 4P 1.0 8V (SPI - gasolina) 99>00 / Eletronic 2P/4P 1.3 8V (SPI - gasolina) 93>95 / ELX 2P/4P 1.3 8V (SPI - gasolina) 94>95 / EP 2P/4P 1.0 8V (SPI - gasolina) 96 / EX 2P/4P 1.0 8V (SPI - gasolina) 98>00 / IE 2P 1.0 8V (SPI - gasolina) 94 / Smart 2P/4P 1.0 8V (SPI - gasolina) 00>01 / Smart City 4P 1.0 8V (SPI - gasolina) 00>01 / SX 2P/4P 1.0 8V (SPI - gasolina) 97>98 / SX Young 2P 1.0 8V (SPI - gasolina) 98>99, Uno S 2P 1.5 8V (SPI - álcool/gasolina) 92>94



GS8251




comprimento do cabo: 42cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 281 002 102; **Fiat:** 77662510

APLICAÇÃO:

FIAT: Brava 1.4 12V 94 > 98, Coupé 2.0 20V 94 > 98, Marea Turbo 98 > 07, Marea Weekend ELX 4P 2.0i 20V (MPI - gasolina) 142 CV 96 > 00, Marea, Marea Weekend HLX 4P 2.0i 20V (MPI - gasolina) 142 CV 96 > 00



GS8215




SUBSTITUI:

VDO: 324 005 001R; **Ford:** 1 110 834, YS6A-6C315-AB

APLICAÇÃO:

FORD: Courier, Fiesta, Ka 1.0/1.3 (Endura) 96>99, EcoSport, Novo Fiesta 1.6 (Zetec RoCam) 03 > 09



GS8290




comprimento do cabo: 48,5cm

SUBSTITUI:

Magneti Marelli: 4820084010; **Fiat:** 5944390, 7588435, 7604582, 7646975

APLICAÇÃO:

FIAT: Ducato TD 2.8 8V (MPI - gasolina) 00 >, Tempra 2.0 16V (MPI - gasolina) 93 > 99, Tempra 2.0 8V (SPI - gasolina) 94 >, Uno Turbo 1.4 8V (MPI - gasolina) 94



GS8342




comprimento do cabo: 66cm

SUBSTITUI:

GM: 90 451 442; **VDO:** 324003001R

APLICAÇÃO:

GM: Astra 1.8 16V 03>, Celta 1.0/1.4 (MPFI) 01>, Corsa 1.4/1.6 (EFI - MPFI) 95>, Corsa 1.0/1.4/1.6 (MPFI - gasolina/Flexpower) 02>, Corsa 1.8 (MPFI - gasolina) 04>, Meriva 1.8 8V (MPFI - gasolina/Flexpower) 03>, Montana 1.8 8V (MPFI - gasolina/Flexpower) 04>



GS8332




comprimento do cabo: 73cm

SUBSTITUI:

Magneti Marelli: 1040211101; **Fiat:** 55187332, 55189515, 46479975

APLICAÇÃO:

FIAT: Brava SX, ELX 4P 1.6 16V (MPI - gasolina) 00 > 03, Doblo Cargo 2P 1.6 16V (MPI - gasolina) 02 > 03 / ELX 2P 1.6 16V (MPI - gasolina) 02 > 03, Marea, Marea Weekend SX 4P 1.6 16V (MPI - gasolina) 06 >, Palio 1.6 16V (MPI - gasolina) 96 > 03 / 1.6 16V (MPI - gasolina) 96>00 / ELX 1.6 16V 01>03 / Stile 1.6 16V (MPI - gasolina) 01>02 / Adventure 1.6 16V (MPI - gasolina) 01>03 / Weekend 1.6 16V (MPI - gasolina) 97>98 / Weekend Sport 1.6 16V (MPI - gasolina) 97>00 / Weekend Stile 1.6 16V (MPI - gasolina) 97>03, Siena EL 1.6 16V (MPI - gasolina) 98 / ELX 1.6 16V (MPI - gasolina) 01>03 / HL 1.6 16V (MPI - gasolina) 98 / Sport MTV 1.6 16V (MPI - gasolina) 98 / Stile 1.6 16V (MPI - gasolina) 98>99, Strada LX 1.6 16V (MPI - gasolina) 99>00 / LX estendida 1.6 16V (MPI - gasolina) 00>02 / Working estendida 1.6 16V (MPI - gasolina) 01 / Working 1.6 16V (MPI - gasolina) 02 / Adventure 1.6 16V (MPI - gasolina) 02



GS8389




comprimento do cabo: 85cm

SUBSTITUI:

GM: 90 508 637, 93 384 389; **VDO:** 324003008R

APLICAÇÃO:

GM: Astra, Zafira 2.0L 16V 03>09, Astra, Zafira 2.4L 16V 04>09, Vectra B 16V 97 >, Vectra C 2.4 16V 06 >



GS8339




comprimento do cabo: 88,5cm | chicote longo

SUBSTITUI:

GM: 90 483 739; **Bosch:** 0 261 210 048

APLICAÇÃO:

GM: Corsa, GSI, Sedan, Wagon 1.0 , 1.6 16V 97 > 02, Corsa 1.6 8V 95>01, Tigra 1.6 16V 96 >



GS8391




comprimento do cabo: 61cm

SUBSTITUI:

Fiat: 7 083 327, 7 083 791; **GM:** 93 393 867; **VDO:** 324003002

APLICAÇÃO:

FIAT: Doblò, Idea, Palio, Siena, Stilo, Strada, Weekend 1.8 8V 04>;
GM: Corsa, Meriva, Montana 1.8 8V (MPFI - Flexpower) 04>



GS8331



comprimento do cabo: 44cm


*sem ar-condicionado

SUBSTITUI:

Fiat: 46445731; **Magneti Marelli:** 4820171010

APLICAÇÃO:

FIAT: Fiorino Furgão, Pick up 1.5 8V (MPI - álcool/gasolina) 97>04 / , Palio 1.5 8V (MPI - álcool) 96 > 00 e 03 > 04, Palio 1.0 8V MPI 96 > 00, Young 1.0 8V 01 > 02, Weekend 1.5 8V MPI 97 > 00 Weekend 1.0 8V MPI 99 > 00, Siena 1.5 8V MPI 99 > 00 e 03 > 04 , Strada 1.5 8V MPI 00 > 04, Uno, Mille, Furgoneta 1.5 8V MPI 97 > 04, Mille 1.6 8V MPI 99 > 04



GS8350



comprimento do cabo: 83cm

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 210 150; **GM** 93243251, 90510656

APLICAÇÃO:

GM: Astra 2.0i (SFI)16V 99>05 / 2.0 GTC Turbo 05> / Turbo / Cabrio 02>05, Astra Sedan 2.0 (SFI) 16V 99>04, Vectra 2.2i 16V (SFI) 97>05, Vectra CD 2.0 16V (SFI) 96>97, Zafira 2.0 16V (SFI) 01>05

